

大山ダムにおけるホタル生息環境の創生

(本文P53～P60)



ビオトープ全景



池部



せせらぎ部



ホタルに興奮する小学生



ホタルの飛翔

トンネル坑口部急崖斜面の対策工と 3Dレーザー計測を用いた調査の設計・施工への展開

(本文P83～P90)




オーバーハング部の掘削状況(遠景)



3Dモデル



オーバーハング部の掘削状況(近景)



のり面对策工全景

『裕次郎寺』の建立から解体まで

(本文P 99～P 112)




『裕次郎寺』外観全景



放水テスト(つくば技研)



23 回忌法要(国立競技場)



唐破風



鬼瓦と懸魚



軒棟鬼瓦



垂木と虹梁



虹梁と鼻木




基壇と欄干



正面唐破風屋根



軒天パネルの施工 6月30日 18時



屋根パネルの施工 6月30日 22時

片持ち張出し架設による5径間連続PC箱桁橋の施工

—九州新幹線氷川橋りょう他工事—

(本文P113～P118)



張出し架設状況



竣工時状況



張出し架設状況



竣工時状況


神戸女学院新教育棟施工報告



既存理学館



新教育棟（ブラウン記念館）北側外観



既存壁面レリーフ



新規壁面レリーフ



化粧格子・製作(コンクリート打設)状況



化粧格子・型枠取り付け状況



外壁打込みレリーフ・型枠



外壁打込みレリーフ・脱型状況



タイル見本焼き状況



洋瓦葺き状況



暖炉ブラケット



ペイズ(飾り壺)



暖炉彫刻



天井レリーフ